

Инструкция Б40ДГ

Процедура регистрации датчика производится путем подачи в датчик «газа».

Внешний вид:



Для регистрации датчика выполните следующие действия:

1. Подключите датчик к сети 220В и дождитесь окончания самотестирования датчика. Об окончании самотестирования датчика свидетельствует мигающий светодиод зеленого цвета, данный диод перестанет мигать.
2. Введите сигнализацию в режим добавления (поиска) датчика. В момент когда сигнализация находится в режиме поиска датчика необходимо делать кратковременные нажатия на кнопку «9», до тех пор пока датчик не зарегистрируется.
3. Для добавления датчика необходимо ввести датчик в режим тревоги два и более раз. Для ввода датчика в режим тревоги необходимо подать в отверстие сенсора датчика газ (например из зажигалки). Датчик войдет в режим тревоги на 30 секунд и автоматически вернется в штатное состояние. После входа в штатное состояние подайте газ повторно и так до тех пор пока датчик не зарегистрируется.
4. По окончании процесса регистрации датчика сигнализация на экран выведет сообщение «Успех».